


PLANTA BAIXA - PRIMEIRO PAVIMENTO  
LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO  
SEM ESCALA

### LEGENDA

- Local da intervenção (Troca de parte do forro)
- Local da intervenção (Troca de parte do assoalho)
- ▲ Local da intervenção (Troca de duas telhas de fibrocimento e = 6,0mm que estão quebradas)
- ▭ Local da intervenção (Troca das telhas de barro por telhas de fibrocimento e = 6,0mm)
- ┃ Local da intervenção (Piso da quadra e muro)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE-IJUÍS

Brasil Antonio Sartori  
PREFEITO MUNICIPAL

Luis Carlos Frantz  
ENG. CIVIL - CREA RS 117.772

Assunto:

Troca de parte do telhado, assoalho, forro e piso e muro da quadra de esportes

Obra/endereco: Escola Antonio Cortez / Esquina Boa Vista

Prancha:

Data: 04 - 08 - 2020

ART n°: 10884314

01/03

Observação: No caso das cotas não conferir com a escala, prevalece o valor da cota